

<b>安全衛生対策実施記録</b>		<b>12 月度</b>	作成	承認
			松田	原
<b>安全衛生対策会議</b>				
<b>実施年月日</b>	平成 20 年 12 月 18 日 (AM - PM 17時 30分 ~ AM - PM 18時 00分)			
<b>実施場所</b>	社内会議室			
<b>参加人数</b>	15 名			
<b>会議内容</b>				
<p>●災害事例に学ぶ … 仮囲いを組立てる際に起きた災害</p> <p>【発生状況】</p> <p>朝の天気は晴れで雨の予報も出ていなかったが、少し風が強かった様子で、4名の作業員で仮囲いの組立て作業をしていた。2名ずつに分かれてメッシュシート作業と杭打ち作業をしていたが、メッシュシートが先行した時に突風が吹き、今まで組立てていた仮囲いが倒壊した</p> <p>【発生原因】</p> <p>①作業手順の手違い ②突然の強風が吹いた ③組立に十分な時間がなかった</p> <p>【防止対策及び災害防止ポイント】</p> <p>①作業前にKYの確認 ②安全を第一に段取りよく作業し、作業手順をきちんと守る</p> <p>②安全を第一に段取りよく作業し、作業手順をきちんと守る（組立…杭打ち…メッシュシート）</p> <p>●風邪の予防及び対策</p> <p>①体力が低下してきて免疫力が落ちてくると風邪にかかりやすくなる</p> <p>②乾燥すると風邪を引きやすい ③うがい、手洗いをすることで、予防につながる</p>				
				